

APSTIPRINU
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja


M. Isupova

2019. g. „ 15 :04:2019

Defektu akts

Daugavpilī

2019. gada 15. aprīlī

Daugavpils 10. vidusskolas
(iestādes, struktūrvienības nosaukums ģenitīvā)

pārstāvis: direktore Valija Salna
(amats, vārds, uzvārds)

Un: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes ēku būvtechniķis Andrejs Buturovičs
(amats, vārds, uzvārds)

ir sastādījuši šo aktu par to, ka:

Sporta laukumā ir izveidojušies caurumi, vairākās vietās ir atlīmējas un saplīsis sintētiskais segums (kopēja platībā 5m²):


Konstatēto bojājumu atrašanas vieta: Tautas iela 11, Daugavpils


Iemesls (pamatojums):


Sporta laukuma gumijas seguma nolietojums ekspluatācijas rezultātā, kā arī seguma fiziskā novecošanās.

Veicamie pasākumi:

Jāveic sporta laukuma seguma (Porplastic Race) bojātu vietu atjaunošana, atbilstoši tehnoloģijai.

Pārstāvis: Daugavpils 10. vidusskolas direktore V. Salna: 
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts, zīmogs)



Izglītības pārvaldes pārstāvis: ēku būvtechniķis A. Buturovičs 
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts)



DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
DAUGAVPILS 10.VIDUSSKOLA

Reģ.Nr. 2713900714 Tautas ielā 11, Daugavpils, LV-5404 tālrunis 65432507, 65476148, fakss 65432507
e-pasts: daug.10vsk@inbox.lv, www.d10vsk.lv

Daugavpilī

2019. gada 18.martā Nr.I.10/26

Daugavpils pilsētas
Izglītības pārvaldes vadītājam
M.Isupovas kundzei

Daugavpils 10. vidusskolas
direktorei Valijai Salnai

iesniegums.

Lūdzu veikt Daugavpils 10.vidusskolas sporta laukuma (strītbola zona) apsekošanu un stāvokļa novērtēšanu no bērnu drošības aspekta, jo ekspluatācijas rezultātā vairākās vietās ir bojāts gumijas segums un izveidojušies caurumi (kopēja platībā apm. 5m²), kā arī lūdzu rast iespēju atjaunot sporta laukuma gumijas segumu atbilstoši visiem tehniskajiem parametriem.

Lūdzu piegādāt 2m³ smilts tāllēkšanas kastei.

Direktore

V. Salna

SAŅEMTS
DAUGAVPILS PILSĒTAS
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
" 20.03.2019 20
Reģ. Nr. 1.1-8./572

10.vsk. sporta laukuma seguma defektu fotofiksācija



Bojātais gumijas segums



Caurumi sporta laukuma segumā

SPORTA LAUKUMA IZVIETOJUMA SHĒMA

